


Proposta



Um sistema de vácuo é utilizado para a manipulação de placas de aço através de um dispositivo preso à empilhadeira. O vácuo é ligado e desligado através de um botão-trava.

Elaborar o circuito pneumático para tal dispositivo.